

< K 2500/ 2600시리즈 페달 삽입및 검사 방법>

1.페달 삽입을 확인한다.



2. 전원을ON하여PROGRAM MODE 가 켜지게 한다.



3. 우측숫자버튼중 4,5,6 버튼을 동시에 누른다.



표시됨



4 페달을 누르면 PEDAL 1이 표시되면 정상적인 동작입니다.



<PEDAL2에 삽입하셨다면 PEDAL2가 표시됨>

<PEDAL3에 삽입하셨다면 PEDAL3가 표시됨>

<PEDAL4에 삽입하셨다면 PEDAL4가 표시됨>

< 눌러졌는데도 표시가 안되면 페달 불량입니다>

커즈와일AS전화는032-584-4862입니다

5. 페달에서 발을 떼면 화면에 PEDAL 1 이라는 메시지가 사라 집니다.



8. 검사및 확인이 끝나면 화면과 같이"exit , enter" 버튼을 동시에 누르면 Program Mode 로 돌아갑니다.

