

KME61 리셋방법

1.전원을 켜다

2. 마스터 버튼을 누른다



표시됨



3. ▽번 버튼을 4번 누른다



4번째 표시



4.RESET버튼을 누른다



표시됨



5.YES버튼을 누른다



표시됨



6.YES버튼을 누른다



표시됨

